

3937

Alicates para eslabones perdidos

- Mango en 2PVC
- Útiles tanto para el montaje como el desmontaje del eslabón perdido
- La suciedad y la corrosión pueden dificultar el desmontaje de la cadena. Los alicates 3937 resuelven el problema de una forma sencilla e inmediata.



■	art.	L mm	A mm	A1 mm	
039370010	3937	170	59	29	153